

INDOOR WALL SYSTEM

4470**PRIMO GLETT**

SUPER NETED

Glet de nivelare, finisaj și umplere rosturi

Glet pe bază de dispersie: ideal pentru obținerea unor suprafețe mai rezistente. Poate fi utilizat, de asemenea, în camere umede și în cazul sistemelor de încălzire.

Se poate lucra rapid: se aplică mecanizat, este ușor de șlefuit.

Nivel ridicat de tixotropie: adecvat pentru umplerea rosturilor, fisurilor, defectelor sau deteriorărilor (până la o adâncime maximă de 5 mm).

Culoare albă: conferă o suprafață gata de vopsit.



interior: perete + tavan
pentru prelucrare manuală și mecanizată

Domeniul de aplicare

Strat de finisare alb pentru pereții interiori în clădiri rezidențiale vechi și noi, clădiri publice, clădiri industriale. Poate fi utilizat pentru finisarea tencuielilor de var, var-ciment, ciment și gips, a suprafețelor de beton, a plăcilor de ciment armate, a plăcilor de gips-carton și pentru îmbinarea acestora. Suprafețele nivelate pot fi vopsite cu vopsea lavabilă și sunt pretabile și pentru alte lucrări decorative.

TEMPERATURA DE LUCRU



Temperatura minimă
5 °C

Temperatura maximă
30 °C

Umiditate relativă în %
80

Condiții meteo în timpul prelucrării

În timpul lucrului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie între +5°C și +30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%. Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată pot avea un efect negativ asupra întăririi, prelungind timpul de uscare al materialului. Gletul trebuie protejat de îngheț în timpul perioadei de uscare!

PREGĂTIRE ȘI APLICARE

Cerințe ale stratului suport

Stratul suport trebuie să fie în conformitate cu standardele în vigoare, să fie solid, stabil, fără părți desprinse, praf, murdărie, ulei, urme de agenți de decofrare și fără eflorescențe. Se poate aplica și pe pereții vopșiți, cu condiția ca vopseaua aplicată anterior să nu se dizolve în apă și să adere corect la suprafață. Temperatura suprafeței de bază trebuie să fie între +5°C și +30°C.

Pregătirea stratului suport

Înainte de începerea lucrului, acoperiți suprafețele care urmează să fie protejate! Părțile deteriorate și desprinse ale tencuielii suport trebuie îndepărtate. În prealabil aplicării, min. 1 zi înainte de aplicare, este necesar să se asigure o absorbție uniformă, stabilă și cu aderență adecvată a suprafețelor pereților. Pentru a asigura o absorbție adecvată pe stratul suport, utilizați grundul pentru tencuială Cemix, iar pe straturi suport de gips sau calcaroase utilizați grundul de profunzime Cemix. Pe suprafețele netede, înainte de aplicare trebuie să se aplice un strat de aderență Cemix.

Amestecare

Gletul de netezire Primo Glett se amestecă bine înainte de aplicare, pe șantier. Gletul omogenizat se aplică mecanizat sau manual cu o gletieră din material inoxidabil. În cazul aplicării mecanizate, efectuați un test de aplicare. Dacă este necesar, în cazul aplicării mecanizate, diluați cu max. 1% apă pentru a obține consistența potrivită. Se poate aplica în mai multe straturi, dacă este necesar, însă lăsați timp pentru uscare. Grosimea stratului depinde de planeitatea stratului suport. Necesarul de material: aprox. 1,6–1,8 kg/m² pentru o grosime a stratului de 1 mm. Necesarul exact de material poate fi determinat prin aplicare de test.

Instrucțiuni de lucru

Gletul amestecat se aplică mecanizat sau manual cu o gletieră din material inoxidabil. Se poate aplica în mai multe straturi, dacă este necesar, însă lăsați timp pentru uscare. Grosimea stratului depinde de planeitatea stratului suport. Timp de uscare: 5 ore (în condiții normale la o temperatură a aerului de +20°C și o umiditate relativă de 65%) Se poate șlefui: după aprox. 12 ore. Unelte de prelucrare: gletieră din material inoxidabil, șpaclu.

Grosimea recomandată a stratului

Grosimea maximă/strat	5 mm
-----------------------	------

Consum

Consum de material min.	Consum de material max.	Consum de material, în unitate de măsură
1.6	1.8	kg/m ² /mm

Protecție după aplicare

Suprafețele gletuite pot fi vopsite cu orice vopsea lavabilă sau se pot realiza alte lucrări decorative.

Unelte și reguli de curățare

Spălați uneltele cu apă imediat după terminarea lucrului. Îndepărtați mecanic reziduurile uscate.

PRODUSE RECOMANDATE

2614	Tiefengrund	Conține nanoparticule care întăresc substratul în profunzime.
2615	PUTZGRUND	Grund general cu dispersie apoasă de rășini sintetice
4820	PRIMOTOP	Vopsea mată pentru interior, pe bază de dispersie, cu putere mare de acoperire
4822	M-TOP	Tencuială decorativă minerală cu structură zgâriată.
4824	INTERTOP	Vopsea de interior, mată cu dispersie, cu capacitate excelentă de acoperire
8050	KONTAKT B PLUS	Punte de aderență cu dispersie de cuarț pentru substraturi neabsorbante

PARAMETRI TEHNICI

Liant	dispersie polimerică
Permeabilitatea la vapori de apă	V1

VARIANTE DE
PRODUSE



Distribuție în	HU/RO/HR
Greutatea netă	25 kg
Tipul ambalajului	găleată
Ambalare	PP
Cantitate pe palet	24
Greutate pe palet	600 kg
Perioada de garanție/depozitare, în luni	12 M

Tipul ambalajului	Ambalare	Condiții de depozitare
găleată	PP	depozitați la rece, feriți de îngheț, în ambalajul original, nedeschis

Servicii	Service, inchiriere masini
Instructiuni de eliminare	Nu vărsați materialul rămas în canalizare. Lăsați materialul rămas să se întărească. Eliminați materialul întărit ca deșeu de construcție în conformitate cu legislația locală.
Eliminarea ambalajelor	Ambalajul contaminat trebuie eliminat ca deșeu periculos (a se vedea fișa tehnică de securitate a materialelor!). Numai ambalajele complet golite și curate pot fi reciclate. Este interzis să fie aruncat împreună cu deșeurile municipale. Eliminați ambalajul în conformitate cu legislația locală, regională, națională și internațională.
Text standard -Calitate	Monitorizarea calitatii
Notă juridică	Aviz juridic